

Manometry

Okrągłe

Seria G



- manometry do zestawów przygotowania powietrza
- manometry standardowo wyskalowane w MPa, inne jednostki na żądanie
- klasy dokładności: G27 - klasa 5, G36 - klasa 3, G46 - klasa 3

Symbol zamówieniowy	Gwint przyłączy	Ciśnienie pracy [MPa]	Wskaźnik
G27-10-M5-X201	M5 gwint wewnętrzny	0 ~ 1	Ø 26 mm
G27-10-R1	R1/16		
G27-10-R1-X209			
G27-20-R1		0 ~ 2	
G36-10-01	R1/8	0 ~ 1	Ø 37 mm
G36-15-01		0 ~ 1,5	
G36-2-01		0 ~ 0,2	
G36-4-01		0 ~ 0,4	
G36-7-01		0 ~ 0,7	
G46-10-02	R1/4	0 ~ 1	Ø 42 mm
G46-15-02		0 ~ 1,5	
G46-2-02		0 ~ 0,2	
G46-4-02		0 ~ 0,4	
G46-7-02		0 ~ 0,7	